

有關新聞報導本校教室天花板崩塌…學生看傻眼一事，經學校負責單位了解，係因教室維修管線，且教室臨近山區，濕氣較重，礦纖天花板發霉潮濕，導致腐蝕，已於事發後即刻維修完成；另亦針對鄰近山區教室全面檢視，確保教室安全。



維修前



維修後